

OZNACZENIA SCHEMATOWE APARATÓW:

Q - wyłącznik, stycznik główny,

K - przekąźnik,

S - łącznik,

H - lampa,

A - sterownik,

F - zabezpieczenie,

T - przekładnik

