

## załącznik nr 7 Informacje dodatkowe o budynkach

Lp. Nr inw. Nazwa środka trwałego	Rok budowy	ściany konstrukcyjne*	dach**	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	data wykonania badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej : uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	data wykonania badania instalacji kominowej	inne zabezpieczenia p-poż	czy szpital obligatoryjne wymaga od firm zewnętrznych ubezpieczenia OC Tak/Nie	Czy szpital posiada zabezpieczenia przepięciowe – i jakiego typu?
1. I/16/19 Budynek warsztatowo-mieszkalny nr 2	1850	mur	eternit	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Nie	Tak 10/2015	brak	brak	tak	brak
2. I/14/16 Budynek dyrekcji nr 7 ( w tym mieszkańcy)	1858	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Nie	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
3. I/17 Budynek świetlica nr 16	1900	mur	papa	Tak	bez uwag	Tak	brak	brak	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
4. I/19 Budynek kuchnia, stołówka nr 8	1858	mur	dachówka	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	Tak 10/2015	w remoncie	w remoncie	tak	brak
5. I/19 Budynek maszynowni nr 9	1902	mur	eternit	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Nie	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
6. I/19 Budynek kotłowni nr 10	1902	mur	plyta obornicka	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Nie	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
7. I/18 Budynek pralnia nr 11	1858	mur	dachówka	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Nie		09/2015	brak	tak	brak
8. I/15 Budynek nr 13/14 apteka / Laboratorium/ RTG, EEG	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	2013/bez uwag	2013/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	okna dymowe	tak	brak
9. I/19 Garaże	1960	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	brak	brak	Nie	Tak 10/2015	brak	brak	tak	brak
10. I/15 Budynek gospodarczy nr 32	1973	mur	papa	Tak	bez uwag	Tak	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Nie	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
11. I/15 Pawilon I i II nr 5	1858	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
12. I/15 Pawilon XVI nr 17	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	2013/bez uwag	2013/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	okna dymowe	tak	brak
13. I/15 Pawilon IIIA i IIIB nr 6	1858	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
14. I/15 Pawilon IV i V nr 29	1905	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	okna dymowe	tak	brak
15. I/15 Izba Przyjęć/Poradnia nr 4	1870	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	2013/bez uwag	2013/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
16. I/15 Oddział XIV nr 15	1870	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	2013/bez uwag	2013/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	okna dymowe	tak	brak
17. I/15 Pawilon IXA i IXB nr 28	1905	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	kłapy dymowe	tak	brak
18. I/15 Pawilon XI Dzieciocy nr 19	1908	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
19. I/15 Pawilon XIA i XIB nr 18	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
20. I/15 Pawilon XIII i VI nr 30	1905	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2011	2011/bez uwag	2011/bez uwag	Tak 10/15	Tak 10/2015	09/2015	kłapy dymowe	tak	brak
21. I/15 Pawilon rotacyjny (XV) nr 43	1905	mur	papa	Tak	do remontu	Tak	brak	brak	Nie	brak	09/2015	brak	tak	brak
22. I/12/14 Przychodnie nr 24	1968	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2014	2014/bez uwag	2014/bez uwag	Nie	Tak 10/2015	09/2015	brak	tak	brak
23. I/13 Magazyn TR	1979	mur	papa	Nie	nieużytkowany	Tak	brak	brak	Nie	brak	brak	brak	tak	brak
24. I/13 Magazyn Ogólny A nr 3	1990	mur	eternit	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Tak 10/15	brak	09/2015	czujki	tak	brak
25. I/19/15 Budynek gospodarczy nr 1	1916	mur	dachówka	Nie	nieużytkowany	Tak	brak	nieużytkowany	Nie	brak	brak	brak	tak	brak
26. I/19 Garaże 4 sztuki	1952	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	brak	brak	Nie	brak	brak	brak	tak	brak
27. I/19 Garaż autobusowy	1970	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	brak	brak	Nie	brak	brak	brak	tak	brak
28. I/19 Garaże 2 sztuki	1960	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	brak	brak	Nie	brak	brak	brak	tak	brak
29. I/19 Garaże 4 sztuki	1960	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	brak	brak	Nie	brak	brak	brak	tak	brak
30. I/13 Magazyn ogólny B nr 12	1991	mur	eternit	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Nie	brak	09/2015	brak	tak	brak

\*drewno, drewno zabezpieczone ogniochronne, konstrukcja szachulcowa (mur pruski), mur, żelbet, inna

\*\*drewno, papa na drewnie, papa + dachówka na drewnie, żelbet, inna:

\*\*\*geotermalna, kocioł na gaz ziemny, kocioł na gaz propan-butan, kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, inne: jakie

\*\*\*\*prosimy o podanie liczebności ochrony na każdej zmianie, czy ochrona ma bezpośrednie połączenie z PSP, czy ochrona dysponuje kluczami do wszystkich budynków

instalacja grzewcza***	Ciepło dostarczane do poszczególnych budynków z węzłów grupowych, zasilanych przez firmę DALKIA PÓŁNOC
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego	
data aktualizacji	Aktualizowana 03.04.2014r.
ochrona****	brak