

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Rok budowy	ściany konstrukcyjne*	dach**	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	data wykonania badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	data wykonania badania instalacji kominowej	inne zabezpieczenia p-poż	Czy szpital posiada zabezpieczenia a przepięciowe – i jakiego typu?
1	1/11/110/1/08	2	Budynek warsztatowo-mieszkalny	1850	mur	eternit	Nie	bez uwag	Tak	brak	brak	Nie	Tak 10/20/16	brak	gaśnice	brak
2	1/11/110/01/02	7	dyrekcji (w tym	1858	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Nie	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
3	1/10/107/1/02	16	Budynek świetlica	1900	mur	papa	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
4	1/10/101/01/02	8	Budynek kuchnia, stołówka	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2015	Tak/2015	Tak/2015	Tak 10/16	Tak 10/2016	w remoncie	centrala oddymiania, monitoring ppoż, gaśnice	brak
5	1/10/101/2/02	9	Budynek maszynowni	1902	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Nie	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
6	1/10/101/3/02	10	Budynek kotłowni	1902	mur	plyta obornicka	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Nie	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
7	1/10/101/4/02	11	Budynek pralnia	1858	mur	dachówka	Tak	do remontu	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
8	1/10/101/5/02	13/14	Budynek Apteka / Laboratorium/ RTG, EEG	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	Tak/2013	Tak/2013	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	centrala oddymiania, okna dymowe, gaśnice	brak
9	1/11/110/06/02	23	Garaze	1960	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	brak	brak	Nie	Tak 10/2016	brak	gaśnice	brak
10	1/10/106/1/02	32	Budynek gospodarczy	1973	mur	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	w remoncie	Tak 10/2016	w remoncie	w remoncie	brak
11	1/10/106/02/02	5	Pawilon I i II	1858	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
12	1/10/106/3/02	17	Pawilon XVI	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	Tak/2013	Tak/2013	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	Centrala oddymiania, monitoring ppoż, okna dymowe, gaśnice	brak
13	1/10/106/02	6	Pawilon IIIA i IIIB	1858	mur	eternit	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
14	1/10/106/02	29	Pawilon IV i V	1905	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	okna dymowe, gaśnice	brak
15	1/10/106/02	4	Izba Przyjęć/Poradnia	1870	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	Tak/2013	Tak/2013	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	okna dymowe, gaśnice	brak
16	1/10/106/70	15	Oddział XIV	1870	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2013	Tak/2013	Tak/2013	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	Centrala oddymiania, monitoring ppoż, okna dymowe, gaśnice	brak
17	1/10/106/02	28	Pawilon IXA i IXB	1905	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	kłapy dymowe, gaśnice	brak
18	1/10/106/08	19	Pawilon X\ Dziecięcy	1908	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
19	1/10/106/58	18	Pawilon XIA i XIB	1858	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
20	1/10/106/05	30	Pawilon XIII i VI	1905	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2016	Tak/2016	Tak/2016	Tak 10/16	Tak 10/2016	10'2016	kłapy dymowe, gaśnice	brak
21	1/10/106/05	43	Pawilon rotacyjny (XV)	1905	mur	papa	Tak	do remontu	Nie	Nie	Nie	Nie	brak	10'2016	brak	brak
22	1/10/109/68	24	Przychodnie	1968	mur	dachówka	Tak	bez uwag	Tak/2014	Tak/2014	Tak/2014	Nie	Tak 10/2016	10'2016	gaśnice	brak
23	1/10/104/02	57	Magazyn TR	1979	mur	papa	Nie	nieużytkowany	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	brak	gaśnice	brak
24	1/10/104/02	3	Magazyn Ogólny A	1990	mur	eternit	Tak	bez uwag	Nie	Nie	Nie	Tak 10/16	Tak	10'2016	Czułki ppoż, gaśnice	brak

25	zbiornik nr 6 Informacje dodatkowe o budynkach	1	Budynek gospodarczy	1916	mur	dachówka	Nie	nieużytkowany	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	brak	brak	brak
26	1/10/105/02		Garaże 4 sztuki	1952	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	brak	brak	brak
27	1/10/102/02	45	Garaż autobusowy	1970	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	brak	gaśnice	brak
28	1/10/102/02		Garaże 2 sztuki	1960	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	brak	brak	brak
29	1/10/102/02		Garaże 4 sztuki	1960	mur	papa	Nie	bez uwag	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	brak	brak	brak
30	1/10/108/02	12	Magazyn ogólny B	1991	mur	eternit	Tak	bez uwag	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	10'2016	gaśnice	brak

*drewno, drewno zabezpieczone ogniochronne, konstrukcja szachulcowa (mur pruski), mur, żelbet, inna

**drewno, papa na drewnie, papa + dachówka na drewnie, żelbet, inna:

***geotermalna, kocioł na gaz ziemny, kocioł na gaz propan-butan, kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, inne: jakie

****prosimy o podanie liczebności ochrony na każdej zmianie, czy ochrona ma bezpośrednie połączenie z PSP, czy ochrona dysponuje kluczami do wszystkich budynków

instalacja grzewcza*** Ciepło dostarczane do poszczególnych budynków z węzłów grupowych, zasilanych przez firmę VEOLIA PÓŁNOC