

GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

Nr arch. BG/627/2017

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat:Badania geotechniczne na terenie szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w miejscowości Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko - pomorskie.

Zał. 3

Data wyk. 04.2017

Nr otw. 1

rzędna Z= 40,0 m npm

śr. rur i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobr. próby
						Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div><div>nN</div><div>1</div></div>		<div><div>Mg</div><div>1,2</div></div>	1,2	Nasyp niekontrolowany (Humus, cegły), brunatana		w				
		<div><div>Po</div><div>1,6</div></div>		<div><div>grSa</div><div>0,6</div></div>	0,6	Pospółka, szara		w		szg	III	
		<div><div>Pd+Ps</div><div>2,0</div></div>		<div><div>msaFSa</div><div>0,4</div></div>	0,4	Piasek drobny z domieszką piasku średniego, szara		w		szg	II	
		<div><div>Pπ+Pd</div><div>2,6</div></div>		<div><div>fsasiSa</div><div>0,6</div></div>	0,6	Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara		w		szg	II	
		<div><div>πp/Pπ</div><div>1,9</div></div>		<div><div>saSisisa</div><div>4,5</div></div>	1,9	Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym, szara		w		pl	I	
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Nr otw. 2

rzędna Z= 39,4 m npm

		<div><div>nN</div><div>1</div></div>		<div><div>Mg</div><div>2,6</div></div>	2,6	Nasyp niekontrolowany (Humus, cegły), brunatana		w				
		<div><div>Pd</div><div>2,4</div></div>		<div><div>FSa</div><div>5,0</div></div>	2,4	Piasek drobny, szara		w		szg	II	
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański